

Checklista 9 - Underhåll av ädelträfönster teak / ek / lärk enligt ISO 9001

Arbetsbeskrivning:

1. Underbehandling/rengöring för samtliga träslag

Tvättaochsköljhelaytan. Bortskrapning, bortslipningavallalöstsittandefärg-/oljeskikt.
Slipningavhelaytan med slippapper.

Ev. gråträavslipas. Hörnochkanteravrundas.

Avtorkning. Max 15% fuktkvotföreytbehandling.

Blekning: Om t.ex. enek-yaårsvårtnedgångenochmissfärgadkan ev. en blekning avytan ske med hjälpavoxalsyraellerväteperoxid. Lästillverkarensrekommendation.

2. Ytbehandling

Tre gångerstrykningärnormalbehandling, med 1-2 dygnstorktidmellanstrykningarna.
Påhårtuttorkade, sprucknayetorkandekrävasytterligarestrykning/oljning.
Dettagällerspecielltförkarm- ochbågbottenstycken.

2.1 Teakfönster

3 - 6gångeroljning med teakolja.

Oljasomejpenetrerar in börtorkasaveftercirka 15 min.

2.2 Ekfönster

3 - 6gångeroljning med träolja. Oljasomejpenetrerar in börtorkasavefter cirka 15 min.

Alternativbehandling med båtlacktvågångar.

2.3 Lärkfönster

3 - 6gångeroljning med träolja. Oljasomejpenetrerar in börtorkasavefter cirka 15 min.

Vill man återskapa den ursprungligakulörenpågrånatträ, skall man användapigmenteradolja.

Skall man måla om med fönsterfärg, bör man vänta 1-2 år.

3. **Behandlingavädelträsfönsterbörutförasvart3:eår !**

Önskar Ni behållaädelträetsljushet, bördessabehandlasvartannatår.

4. **Checklista 9 gällerävenför:**

Underhållavädelträfasadersåsom;
teak --ek--lärk --ceder

AN, dec 2017